

烟道检测报告

报告编号 (NO) : GY---XCFW (2023) 第 305 号

样品名称: 华润万象汇商场排油烟主管道油污

委托人/单位: 润楹物业服务(成都)有限公司贵阳分公司

检测项目: 商场排油烟主管道内油污污染程度

报告时间: 2023年9月19日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	润楹物业服务(成都)有限公司贵阳分公司	样品名称	排油烟主管道
检测地址	贵州省贵阳市	采样日期	2023年9月18日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2023年9月19日
检测项目	排油烟设备及管道检测	清洗时间	2023年9月15日至 2023年9月19日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面,使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面,烟道内每个季度清洗一次。		

采样员:谭书荣

主检员:孟露

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考,不具备法律效应,对检测报告若有异议,应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况,委托检验仅对来样负责。

附:清洗结论

【贵阳万象汇商场共用管道】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工,并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准,在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

清洗单位：润楹物业服务（成都）有限公司贵阳分公司			
施工单位：贵阳新潮服务有限公司			
联系方式:96696231			
清洗范围	厨房排烟系统		
清洗时间	2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 19 日	地点	贵阳市观山湖区 华润万象汇商场
清洗人	谭书荣.王世平刘 周文 3 人	记录人	孟露
客户意见	满意（ ） 不满意（ ）		
投诉电话	13985000218		
双方签字	客户签字		
	施工单位签字		

清洗方案

项目	操作工艺	质量标准
抽油烟罩	拆下运水烟罩的抽风扇叶放入化油剂浸泡，再用铲刀去除烟罩内硬化的油污，安排专业人员进入抽油烟罩的同步烟管铲除里面的油污，最后用钢丝球和清水擦亮同步烟管开口处和烟罩内的所有不锈钢位置。	所有风扇洗干净，烟罩内直观部位的地方达到 95%左右的干净程度，灶台、墙面干净，无明显油污。
油烟管道内部清洗	通过在管道隐蔽处开口，然后安排技术人员铲除里面的陈旧油污	除了管道内壁碳化处其余地方都清理干净。烟罩同步横管死角部位把油污铲掉，仅留下铲刀铲过的痕迹。
抽风机	安排专业技师，切开和风机相连的油烟管道，从管道进入风机内部，铲除风机扇叶上面的油污。	目视无明显叶片无厚重油污，仅留下少许铲刀刮过的痕迹，机箱内部死角部位无法清洗属于正常范围。
油烟净化器	将内机取出，放入除油剂中浸泡，再讲叶片上面的油污铲除。	油烟净化器扇叶干净，有少许清洗不彻底属于正常范围。

2023 年 09 月 15 日今日夜间清洗区域: B101. 102. 103



上班集合照片



下入班集合照片



入管前打围照片



作业中测氧作业

B101-103 油烟主管道清洗记录:



B101-103 开口后照片



B101-103 封口后照片



B101-103 油烟管道清洗前



B101-103 油烟管道清洗后



B101-103 油烟管道清洗前



B101-103 油烟管道清洗后




B101-103 油烟管道清洗前



B101-103 油烟管道清洗后



B101-103 油烟管道清洗前



B101-103 油烟管道清洗后



B101-103 油烟管道清洗中



B101-103 油烟管道清洗中



2023年9月16日今日夜间清洗区域：B115-117



上班集合照片



下班集合照片



入管前打围照片



作业中测氧作业

B115--117 油烟管道清洗记录



B115--117 管道清洗前



B115--117 管道清洗后



B115--117 油烟管道清洗前



B115--117 油烟管道清洗后



B115--117 管道清洗前



B115--117 管道清洗后




B115--117 油烟管道清洗中



B115--117 油烟管道清洗后




B115--117 油烟管道清洗中



B115--117 油烟管道清洗中



B115--117 开口中照片



B115--117 封口后照片

2023年3月16日今日夜间清洗区域: B118-120



上班集合照片




下班集合照片



入管前打围照片:



作业中测氧作业



B118-120 管道开口前



B118-120 管道封口后

B118--120 油烟管道清洗记录



B118--120 油烟管道清洗前



B118--120 油烟管道清洗后



B118--120 油烟管道清洗前



B118--120 油烟管道清洗后



B118--120 油烟管道清洗前



B118--120 油烟管道清洗后



B118--120 油烟管道清洗前中




B118--120 油烟管道清洗中


2023年9月18日今日夜间清洗区域：L529-533



上班集合照片



下班集合照片



入管道前打围



作业中测氧作业

L529-533 油烟管道清洗记录



L529-533 管道开口中



L529-533 管道封口后

L529-533 油烟管道清洗记录:



L529-533 油烟管道清洗前



L529-533 油烟管道清洗后



L529-533 油烟管道清洗前



L529-533 油烟管道清洗后



L529-533 油烟管道清洗前



L529-533 油烟管道清洗后



L529-533 油烟管道清洗前



L529-533 油烟管道清洗后


2022年09月18日今日清洗区域 L549-552



上班集合照片



下班集合照片



入管前打围照片



作业中测氧作业

L549-552 油烟管道清记录:



L549-552 开口后照片



L549-552 封口后照片



L549-552 油烟管道清前



L549-552 油烟管道清后



L549-552 油烟管道清前



L549-552 油烟管道清后



L549-552 油烟管道清前



L549-552 油烟管道清后



L549-552 油烟管道清前



L549-552 油烟管道清中



L549-552 油烟管道清中



L549-552 油烟管道清洗中

2023年9月17日今日夜间清洗区域：楼顶平台风机净化器



上班集合照片



下班集合照片




楼平台风机清洗前 1



楼顶平台风机清洗后 1



楼顶平台风机清洗前 2



楼顶平台风机清洗后 2




楼顶平台风机清洗前 3



楼顶平台风机清洗后 3



楼顶平台风机清洗前 4



楼顶平台风机清洗后 4



楼顶平台风机清洗前 5



楼顶平台风机清洗前 5



楼顶平台风机清洗前



楼顶平台风机清洗后



楼顶平台净化器清洗前



楼顶平台净化器清洗后



楼顶平台净化器清洗前



楼顶平台净化器清洗后



楼顶平台净化器清洗前



楼顶平台净化器清洗后



楼顶平台净化器清洗前



楼顶平台净化器清洗后



楼顶平台净化器清洗前



楼顶平台净化器清洗后



楼顶平台净化器施工中



楼顶平台净化器清洗中



净化器过滤网清洗前



净化器过滤网清洗后



净化器过滤网清洗前



净化器过滤网清洗后



净化器过滤网清洗前



净化器过滤网清洗后




楼顶净化器机箱清洗前



楼顶净化器机箱清洗后



楼顶净化器机箱清洗前



楼顶净化器机箱清洗后



楼顶净化器机箱清洗前



楼顶净化器机箱清洗后



楼顶净化器机箱清洗前



楼顶净化器机箱清洗后



楼顶平台净化器施工中



楼顶平台净化器施工中



楼顶平台接油盘清洗前



楼顶平台接油盘清洗后



楼顶平台接油盘清洗前



楼顶平台接油盘清洗后