

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：国家电投集团贵州金元股份有限公司

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2023年10月19日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



烟罩清洗中



烟罩清洗后



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗中



整体烟罩清洗后




面包房烟罩清洗前



面包房烟罩清洗后



烟罩清洗中



整体烟罩清洗后



防火板清洗前



防火板清洗后



管道清洗前



管道清洗后



运水风扇清洗前



运水风扇清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



风机清洗前



风机清洗后



风机清洗前



风机清洗后



风机施工中




净化器机箱施工中



新风管道清洗中



新风管道清洗后



炉子地面清洗前




炉子地面清洗后



炉子地面清洗前



炉子地面清洗后



炉子地面清洗前




炉子地面清洗中



地沟清洗前



地沟板清洗后



地沟清洗前



地沟清洗后



1楼明档烟罩清洗前



1楼明档烟罩清洗后



1 楼明档管道清洗前



1 楼明档管道清洗后



1 楼明档防火板清洗前



1 楼明档防火板清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

