

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：安顺人民医院(2 楼)

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2023 年 10 月 25 日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



烟罩清洗前 1



烟罩清洗后 1



烟罩清洗前 2



烟罩清洗后 2



管道清洗前 3




管道清洗后 3



烟罩清洗前 4



烟罩清洗后 4



烟罩清洗前 5



烟罩清洗后 5



烟罩清洗前 6



烟罩清洗后 6



管道清洗前




管道清洗后




管道清洗前



管道清洗后



管道清洗中



管道清洗中



灶台清洗前



灶台清洗后



管道线管清洗前



管道线管清洗后



管道线管清洗中



管道线管清洗后



管道清洗中



管道清洗中




风机清洗前



风机清洗后



风机清洗前



风机清洗后



主管道清洗前



管道清洗后



主管道清洗前



管道清洗后



主管道清洗中



主管道清洗中



风机叶轮清洗前 1



风机叶轮清洗后 1



风机叶轮施工中 1



风机叶轮清洗中 1




风机机箱清洗前 1



风机机箱清洗后 1



风机叶轮清洗前 2




风机叶轮清洗后 2



风机叶轮清洗前 2



风机叶轮清洗后 2



风机机箱清洗中 2



风机机箱清洗后 2




风机施工中 3



风机清洗后 3



风机机箱清洗前 3



风机机箱清洗后 3




风机施工中 3



风机施工中 3



风机清洗前 4



风机清洗后 4




风机施工中 4




风机清洗后 4



风机机箱清洗前 4



风机机箱清洗后 4



净化器清洗前



净化器清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 135950351

