

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：安顺人民医院一楼食堂

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2023 年 05 月 28 日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131





烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗中



烟罩清洗后



灶台清洗前



灶台清洗后



管道清洗前



管道清洗后



主管道清洗前



主管道清洗后




管道清洗中



管道清洗后



净化器清洗中



净化器清洗后



净化器机箱清洗中



净化器机箱清洗后



风机清洗前



风机清洗后




风机清洗前



风机清洗后



风机施工中



风机施工中



明档烟罩清洗前



明档烟罩清洗后



明档烟罩清洗中



明档烟罩清洗后




明档烟罩清洗前



明档烟罩清洗后



明档防火板清洗前



明档防火板清洗后



明档管道清洗前



明档管道清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

