

# 中国银行贵州省分行外墙 清洗维修竣工报告说明



施工单位：贵州永欣清源环保科技有限公司

联系方式：13985000218

项目负责人：陈倩

## 一、工程开竣工时间

工程批建后，由贵州永欣清源环保科技有限公司负责组织实施。项目实施方式为：于 2023 年 10 月 18 日进场施工至 2023 年 10 月 29 日完成排查和检修，工程建设总工期为 2 个月。

## 二、验收单

|              |   |
|--------------|---|
| 施工单位         | 贵州永欣清源环保科技有限公司  |
| 施工单位<br>联系方式 | 联系电话：13985000218 负责人：陈倩                                       |
| 验收<br>记录     | 施工评价 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 |
|              | 验收负责人（签字）_____  |
|              | 年 月 日   |

### 三、问题说明

|      |  |
|------|--|
| 问题说明 | 1、瓷砖松动，共计 64 个点，需要进行修补（实际点数为 60 左右，但是部分点位，离得比较近，我们没有计算在内）。<br>2、不锈钢装饰条脱胶松动，约为 380 米，需要进行重新焊接补胶。<br>3、部分穿线管松动，需要重新固定<br>4、烟管拆除部位的螺丝处，需要进行打胶修补 |
|------|--|

### 四、外墙玻璃清洗施工图




## 部分清洗施工图







# 清洗施工图



## 五、外墙问题点维修前













维修施工中



## 五、外墙瓷砖脱落维护后



