


贵阳新潮服务有限公司水箱（池）

清洗消毒记录

户名	铜仁百丽鞋业有限公司		地址	铜仁市碧江区九龙大道			
水箱（池）地点	2、3、4、8A、8B、9A、9B、		水箱总容量		500 吨		
楼层	10						
清洗时间	2019 年月 5 月 2 日至 2019 年 5 月 3 日	水箱（池） 有无排水	有	水 箱 （池） 有无梯	有	水箱（池） 有无盖加锁	有
清洗消毒程序	1	水箱（池）内顶留适量水，用高压水泵、棕刷清污后排污；					
	2	用自来水清洗后排污；					
	3	按消毒规程进行消毒；		使用消毒剂		二氧化氯	
	4	保持消毒剂接触 30 分钟，进自来水，排污；					
	5	正常进水并投加适量消毒剂，加盖上锁，清洗完毕。					
	6	用户龙头末端取水采样送检。					
水质检验单位	成都铁路局贵阳市疾控中心				检验结果	合格	
清洗责任人签字	卢英骐	手机	13595035131		电话	0851-86856687	
客户验收人签字		手机			电话		

清洗公司盖章：贵阳新潮服务有限公司



施 工 图



清洗前



清洗后



清洗中



清洗中





清洗中



清洗中



消毒



消毒





采用送检



采用送检

