

油烟清洗完工报告

我公司已经完成【贵州省机场集团有限公司】委托施工的餐饮区排烟管道清洗工程，现将部分清洗效果图打印出来供贵单位作为验收参考依据。

施工地点：贵阳龙洞堡机场航站楼

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2016 年 12 月

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



茶餐厅和隔离区管道清洗前



茶餐厅和隔离区管道清洗后



茶餐厅和隔离区管道清洗前 2



茶餐厅和隔离区管道清洗后 2



茶餐厅和隔离区管道施工



茶餐厅和隔离区管道施工



南粉北面+韩香园+香积厨主管段清洗前 1



南粉北面+韩香园+香积厨主管段管道清洗后 1



南粉北面+韩香园+香积厨主管施工



南粉北面+韩香园+香积厨主管施工




香积厨+汉堡王管道清洗前



香积厨+汉堡王管道清洗后



香积厨+汉堡王管道清洗前



香积厨+汉堡王管道清洗后



香积厨施工



香积厨施工



彩云归管道清洗前



彩云归管道清洗后



肯德基清洗前



肯德基清洗后



T1、T2 之间排油烟主管道至屋面排放主管清洗前



T1、T2 之间排油烟主管道至屋面排放主管清洗后



风机清洗前



风机清洗后 1



风机清洗后 2



施工图片 1



施工图片 2




施工图片 3



施工图片 4



施工图片 5



施工图片 7



施工 8



施工 9



施工 10



管道漏风前



漏风修补后