

贵阳市龙洞堡机场航站楼油烟管道清洗 完工报告

验收时间： 年 月 日

清洗单位名称	贵州腾祥龙清洗服务有限公司				联系电话			
清洗单位负责人	孟露				联系电话	18985569605		
清 洗 时 间	2019 年 3 月 29 日至 2019 年 4 月 8 日							
项目（不可删除）	数量	面积	数量	面积（M²）	油烟现状	是否合格	其他	备注
航管部意见	1、清洗期限：按时完成		☐	未按时完成		☐		
	2、清洗项目：按时完成		☐	未按时完成		☐		
	3、清洗质量：满意		☐	不满意		☐		
	4、服务态度：满意		☐	不满意		☐		
	5、人员素质：满意		☐	不满意		☐		
	验收结果：		合格	☐	不合格	☐		
验收人（签字）：				物业部经理（签字）：				
		年 月 日		年 月 日				
清洗单位意见	清洗单位（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日							
说明	“验收内容”中“是否合格”一栏，由物管部代表填写，其他由清洗单位填写；“物业部意见”各“□”中，用“√”表示。此表一式两份，签字后，双方各执一份。							



T1T2 主管道清洗前 1



T1T2 主管道清洗后 1



T1T2 主管道清洗前 2



T1T2 主管道清洗后 2



T1T2 主管道清洗前 3



T1T2 主管道清洗后 3




T1T2 主管道施工中 1



T1T2 主管道施工 2



绿茶餐厅快港主管道清洗前 1



绿茶餐厅快港主管道清洗后 1



绿茶餐厅快港主管道清洗前 2



绿茶餐厅快港主管道清洗后 2



绿茶餐厅快港主管道施工中 1



绿茶餐厅快港主管道施工中 2



丽港酒店管道清洗前 1



丽港酒店管道清洗后 1



丽港酒店管道清洗前 2



丽港酒店管道清洗后



丽港酒店风机清洗前



丽港酒店风机清洗后



丽港酒店风机清洗前



丽港酒店风机清洗后



香积厨南粉北面韩香园主管道清洗后



香积厨南粉北面韩香园主管道清洗后



香积厨南粉北面韩香园主管道施工中 1



香积厨南粉北面韩香园主管道施工中 2



永和豆浆主管道清洗前



永和豆浆主管道清洗后



永和豆浆主管道施工中 1



永和豆浆主管道施工中 2




隔离区主管道清洗前



隔离区主管道清洗后



隔离区主管道施工中



T1 紫悦+贵州名小吃



T1 紫悦+贵阳名小吃管道清洗前 1



T1 紫悦+贵阳名小吃管道清洗后 1



T1 紫悦+贵阳名小吃管道清洗前 2



T1 紫悦+贵阳名小吃管道清洗后 2



T1 紫悦+贵阳名小吃管道施工 1



T1 紫悦+贵阳名小吃管道施工 2



T1 咖啡简餐管道清洗前



T1 咖啡简餐管道施工中



T1 咖啡简餐管道完工后



T1 咖啡简餐



T1 图兰朵管道清洗前 1



T1 图兰朵管道清洗后



T1 图兰朵管道清洗前 2



T1 图兰朵管道清洗后 2



T1 图兰朵管道施工 1



T1 图兰朵管道施工 2



T1 滇记园管道清洗前 1



T1 滇记园管道清洗后 1



T1 滇记园管道施工 1



T1 滇记园管道施工 2